





Переключатели сдвига ленты конвейера LHPE-10/2L50V



Пример монтажа



Контакты переключателя




Контакт А


Контакт В

Контакт В переключает при 15°

Контакт А переключает при 25°



Расположение контактов в переключателе



Углубление для угла переключения 25°

Углубление для угла переключения 15°

В каталожном листе указаны только некоторые важные параметры для вашего решения. При проектировании всегда запросите инструкцию по эксплуатации к этому изделию и при необходимости обратитесь с технической консультацией о возможностях использования.